

Số: /BC-UBND

Lào Cai, ngày tháng 6 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tổng hợp tình hình thiệt hại do đợt mưa xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ đêm ngày 13/6/2022 đến 15h ngày 14/6/2022

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy.

#### I. Diễn biến thời tiết, thiên tai

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực PCTT & TKCN tỉnh, Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao; từ đêm ngày 13/6/2022 đến sáng ngày 14/6/2022 trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to. Với số liệu quan trắc lượng mưa đo được tại một số trạm (từ 19h ngày 13/6 đến 7h ngày 14/6): Thượng Hà, Việt Tiến (Bảo Yên): từ 147-152,8mm; Hoà Mạc, Võ Lao (Văn Bàn): 77,2-142,4mm; Thủy điện Tà Thàng, Bản Cầm (Bảo Thắng): 100,4-130,6mm; Thủy điện Bắc Hà, Tả Củ Tỷ (Bắc Hà): 60-99,2mm; Nậm Chảy, Bản Sen, Cao Sơn (Mường Khương): từ 81,6-89,2mm;... Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng.

UBND tỉnh tổng hợp, cập nhật báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tình hình thiệt hại như sau:

#### II. Tình hình thiệt hại

1. Về người: Không.

2. Về nhà ở: 130 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại do sạt lở, ngập úng (Bảo Yên 69; Mường Khương 38; Văn Bàn 14; TP Lào Cai 05; Bảo Yên 03; Bảo Thắng 01). Trong đó nhà bị sập đổ hoàn toàn 01 nhà (huyện Bảo Thắng); nhà bị thiệt hại >70%: 12 (Mường Khương) thiệt hại từ 50-70%: 5 nhà (Bảo Thắng 1, Bảo Yên 4); thiệt hại 30-50%: 04 nhà (Bảo Thắng 1, Bảo Yên 3); nhà bị ảnh hưởng < 30%: 63 nhà (Bảo Yên 17, Văn Bàn 14; TP Lào Cai: 05; Bảo Thắng: 01, Mường Khương 26), nhà hư hỏng công trình phụ trợ 43 nhà (Bảo Yên).

3. Về sản xuất nông nghiệp:

- Về lúa, hoa màu: Tổng diện tích thiệt hại 143,23 ha (Mường Khương 63,8ha, Bảo Yên 79,43 ha). Một số cánh đồng lúa và hoa màu bị ngập úng tại xã Sơn Hà, Xuân Giao huyện Bảo Thắng và một số huyện khác (hiện đang tiếp tục thống kê cụ thể).

- Thủy sản: Ngập 2,55ha diện tích ao cá (Bản Sen: 2,5ha; Lùng Vai: 0,05ha), mức độ thiệt hại trên 70%. Một số ao bị vỡ bờ, đập tại xã Phú Nhuận, xã Sơn Hà huyện Bảo Thắng.

4. Về cơ sở hạ tầng:

a. Về giao thông:

- Huyện Văn Bàn: Tại tuyến đường tỉnh lộ 151 xã Sơn Thủy sạt lở nhiều điểm, đường tỉnh lộ 151B đoạn đi qua xã Nậm Dạng sạt lở 4 điểm các phương tiện không lưu thông được; Đường QL 279 đoạn qua xã Minh Lương có 2 điểm sạt lở gây ách tắc đường.

- Huyện Si Ma Cai: 03 tuyến giao thông nông thôn bị ảnh hưởng với 3 điểm sạt/3 xã chiều dài 43 m.

- Huyện Bảo Yên: Tại Km 136+900 Quốc lộ 70 đoạn xã Thượng Hà bị sạt taluy dương với chiều dài khoảng 15m, ước khối lượng sạt khoảng 110m<sup>3</sup>. Hiện tại giao thông bị ách tắc, không đi lại được; Ngoài ra còn một số tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở...

- Huyện Bảo Thắng: Tuyến đường Tổ dân phố số 2 thị trấn Phong Hải, hầm cầu cao tốc xã Sơn Hà bị ngập nước; một số tuyến đường khác bị sạt lở ảnh hưởng đến giao thông đi lại (đường tỉnh lộ Sơn Hà - Phú Nhuận).

- Huyện Mường Khương:

+ Thiệt hại về giao thông: Đường Hòn Đá Vàng - Sín Chải B xã Dìn Chín sạt taluy dương khoảng 100m<sup>3</sup> (hiện nay tuyến không qua lại được). Đường Lò Sủi Thành - Nà Láng nước rửa trôi bề mặt chiều dài 220m, xe không đi lại được; Đường Nàn Tiểu Hồ - Xéo Tùng sạt taluy âm dài 10m sâu 2m; Đường tỉnh lộ 154 khu vực xã Bản Lầu - Nậm Cháy sạt 8 điểm taluy dương khoảng 1.500m<sup>3</sup> không đi lại được; nhiều tuyến được GTNT xã Tả Gia Khâu bị sạt lở taluy dương khối lượng khoảng 3.500m<sup>3</sup>. Quốc lộ 4 qua thị trấn Mường Khương bị ngập khoảng 500m (bùn đọng trên mặt đường dày khoảng 20-25 cm); đường GTNT trung tâm xã Bản Sen bị ngập úng cục bộ sâu 40-60cm dài 0,3km; đường GTNT Nàn Tiểu Hồ - Cán Hồ sạt lở taluy dương khối lượng 60m<sup>3</sup>; đường Tin Thành - Nì Si 2 xã Pha Long sạt lở 02 vị trí: vị trí 01 sạt taluy âm với chiều dài 9,5m, sâu 2,3m, sạt vào đường bê tông 0,7m, ước tính khối lượng sạt khoảng 15,5m<sup>3</sup>, vị trí 02 nước quán trôi đất rãnh và sạt dưới chân đường bê tông với chiều dài 20m, sâu 1,2m, sạt vào đường bê tông 0,4m, ước tính khối lượng sạt khoảng 9,6 m<sup>3</sup>; Đường Na Mãng - Pao Pao Chải xã Pha Long sạt taluy dương với chiều dài 7m, rộng 2,5m, cao 2,5m, ước tính khối lượng khoảng 44 m<sup>3</sup>; Đường Quốc lộ 4 - Lũng Cáng (khu vực đường Suối Thầu) sạt taluy dương với chiều dài 6m, rộng 3,5m, cao 1,9m, ước tính khối lượng khoảng 40 m<sup>3</sup>; Đường Quốc lộ 4 - Lũng Cáng xã Pha Long (khu vực đường Suối Thầu) sạt taluy dương với chiều dài 6m, rộng 3,5m, cao 1,9m, ước tính khối lượng khoảng 40 m<sup>3</sup>; Đường Quốc lộ 4 - Lũng Cáng xã Pha Long (khu vực kè ta luy âm đường thôn Lò Suối Tùng), kè bị nứt với chiều dài 36,4m, trượt xuống tách đường bê tông khoảng 0,3m - 0,5m, trong đó có vị trí đường bê tông bị nứt vỡ và lún xuống 0,25m với chiều dài 9,5m, rộng 1,3m.

+ Nhà văn hóa thôn: Sạt taluy dương làm sập đổ 01 nhà văn hóa thôn tại xã Tả Ngải Chồ.

+ Điện: Đứt 10m đường dây điện hạ thế tại thôn Pao Pao Chải, Pha Long.

b. Thiệt hại về công trình thủy lợi: Thủy lợi ở thôn Sín Hồ Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai sạt lở 15m kênh mương BTXM.

5. Ước thiệt hại: Khoảng trên 07 tỷ đồng.

### **III. Công tác chỉ đạo và khắc phục**

#### **1. Công tác chỉ đạo:**

- Trước tình hình diễn biến thời tiết có nhiều bất thường được cơ quan dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và địa phương cung cấp. Ngày 06/6/2022 đã ban hành Công điện khẩn số 06/CD-UBND ngày 06/6/2022 về việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất. Trên cơ sở đó, Thành viên Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN, UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến người dân các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các tình huống thiên tai.

- Chỉ đạo cơ quan Thường trực, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN cấp huyện tổ chức, phân công cán bộ trực 24/24 để nắm bắt tình hình, báo cáo và tham mưu cấp trên chỉ đạo kịp thời.

- UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo kịp thời đến người dân; khắc phục và thống kê tình hình thiệt hại. Thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, Phương án và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã ban hành thời gian qua.

#### **2. Công tác khắc phục**

- Ngay sau khi thiên tai xảy ra Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố có thiệt hại đã chỉ đạo UBND cấp xã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, bước đầu thống kê tình hình thiệt hại theo quy định; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “*bốn tại chỗ*” nhằm sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.

- Đối với các tuyến đường giao thông: Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ thực hiện ngay công tác công tác khắc phục: hót dọn đất đá sạt lở, khơi thông hệ thống thoát nước; làm rào chắn, biển cảnh báo.

Trên đây là tổng hợp báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn xảy ra trên địa bàn Tỉnh và tình hình khắc phục thiệt hại đến ngày 15h ngày 14/6/2022, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

#### **Nơi nhận:**

- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT1,2;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- VP, TT. BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- CVP, PCVP3;
- BBT Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,4, NLN1,3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Quốc Khánh**